

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____ В.А.Барсуков

«26» сентября 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта хоккейная раздевалка муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Чаинская спортивная школа», МБОУ ДО «Чаинская СШ»
- 1.2. Адрес объекта Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Пионерская 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 55,5 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991 последнего капитального ремонта 2016
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чаинская спортивная школа», МБОУ ДО «Чаинская СШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636400 Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, 56 а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Чаинского района Томской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636400 Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация программ дополнительного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность – 40 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
в данной местности пассажирского транспорта нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет
3.2.2 время движения (пешком) нет
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------------------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование комиссии ОГКУ «ЦСПН Чаинского района»

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 11.04.2022 г.
<http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» сентября 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26» сентября 2023 г.